

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«03» мая 2023г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Калугина И.А.

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 88 по ул. Сталеваров, г. Челябинска, 1959 г.п.
В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

	Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент	В технически исправном состоянии
2	Наружные и внутренние капитальные стены	В технически исправном состоянии
3	Перегородки	В технически исправном состоянии
4	Перекрытия:	
	чердачные	В технически исправном состоянии
	междуэтажные	В технически исправном состоянии
	подвальные	В технически исправном состоянии
	другое	
5	Крыша	Требуется текущий ремонт
6	Полы	Требуется текущий ремонт
7	Проёмы	
	окна	Требуется текущий ремонт
	двери	Требуется текущий ремонт
	другое	
8	Отделка	
	внутренняя	Требуется текущий ремонт
	наружная	Требуется текущий ремонт
	другое	
9	Оборудование	
	механическое	-
	электрическое	-
	санитарно-техническое	-
	мусоропровод	-
	лифт	-
	вентиляция	В технически исправном состоянии
	другое	-
10	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:	
	электроснабжение	В технически исправном состоянии
	холодное водоснабжение	В технически исправном состоянии
	горячее водоснабжение	-
	водоотведение	Требуется текущий ремонт
	газоснабжение	В технически исправном состоянии
	отопление	Требуется текущий ремонт
11	Крыльца	Требуется текущий ремонт

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи:



(Handwritten signatures)

А.А. Авдеева
И.А. Калугина