

АКТ
планового осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома.

г. Челябинск

«27» сентября 2023г.

Комиссия в составе: директора ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5» Авдеева А.А., инженера ООО «Ремжилзаказчик ЖЭУ№5».

составила настоящий акт планового осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 91 по ул. Дегтярева, г. Челябинска, 1980 г.п.


В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено:

| | Наименование конструктивных элементов | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
|----|---|--|
| 1 | Фундамент | В технически исправном состоянии |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | В технически исправном состоянии |
| 3 | Перегородки | В технически исправном состоянии |
| 4 | Перекрытия: | |
| | чердачные | В технически исправном состоянии |
| | междуэтажные | В технически исправном состоянии |
| | подвальные | В технически исправном состоянии |
| | другое | |
| 5 | Крыша | В технически исправном состоянии |
| 6 | Полы | В технически исправном состоянии |
| 7 | Проёмы | |
| | окна | В технически исправном состоянии |
| | двери | В технически исправном состоянии |
| | другое | |
| 8 | Отделка | |
| | внутренняя | В технически исправном состоянии |
| | наружная | В технически исправном состоянии |
| | другое | |
| 9 | Оборудование | |
| | механическое | - |
| | электрическое | - |
| | санитарно-техническое | - |
| | мусоропровод | В технически исправном состоянии |
| | лифт | В технически исправном состоянии |
| | вентиляция | В технически исправном состоянии |
| | другое | - |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: | |
| | электрообеспечение | В технически исправном состоянии |
| | холодное водоснабжение | В технически исправном состоянии |
| | горячее водоснабжение | В технически исправном состоянии |
| | водоотведение | В технически исправном состоянии |
| | газоснабжение | В технически исправном состоянии |
| | отопление | В технически исправном состоянии |
| 11 | Крыльца | Требуется текущий ремонт |

Выводы и рекомендации комиссии:

Подписи:



 А.А. Авдеева